



## **KEILER II** *DoubleSelect*

DoubleSelect - La solution boostant les capacités de séparation dans les sols motteux et caillouteux tout en respectant la récolte.




## **KEILER II**

Si vous recherchez un système de séparation performant et respectueux du produit, notre Keiler II avec 4 tapis à tétines sera parfaite et très polyvalente.



## **KEILER II** *CLASSIC*

Pour un débit maximal dans des sols légers, la Keiler II Classic avec ses 2 tapis à tétines sera particulièrement appropriée et respectueuse du produit.



# ROPA KEILER 2 RK22 - DOUBLESELECT

16



L'option **DoubleSelect** booste les capacités de séparation de la Keiler RK22 dans les sols riches en mottes et cailloux. Cette option permet l'ajout d'un séparateur à doigts rotatifs sur le tapis à tétines n°2, le tout associé à un canal de déchets et une plateforme de triage sur le flanc gauche de la machine, le long du tapis n°3. Le séparateur UFK supplémentaire des RK22 DoubleSelect est réglable en hauteur, des deux côtés, grâce à des vérins électriques particulièrement précis.

Photos Keiler 2, RK22 à partir de la série 2024

17



La séparation précoce des pierres et des mottes du flux de produit réduit considérablement les dommages causés aux pommes de terre, ce qui permet de récolter les tubercules encore plus délicatement. Chaque UFK peut également être équipé, en option, de brosses rotatives (UBK).



# ROPA

En tant qu'entreprise familiale bavaroise, **ROPA** est le leader mondial dans le domaine de la récolte de betteraves sucrières avec une part de marché actuelle de plus de 40 % et plus de 70 % dans le domaine du chargement des betteraves.

Depuis 2012, **ROPA** est également présent dans le secteur de la pomme de terre et y a apporté, depuis, de nombreuses innovations. ROPA est dorénavant considéré comme le fabricant Premium dans le domaine des arracheuses de pommes de terre. En effet, les caractéristiques techniques de ces machines sont uniques, et plus particulièrement leur entraînement entièrement hydraulique ainsi que leur facilité d'entretien.



**ROPA**  
JANVILLE

**ROPA** France à Janville (28)

- Point de service et de vente
- Magasin de pièces détachées de toute la gamme ROPA



**ROPA**  
GOLANCOURT

**ROPA** France à Golancourt (60)

- Point de service et de vente
- Magasin de pièces détachées de toute la gamme ROPA
- Siège social et administratif

**ROPA** France - Golancourt  
280 rue du Château - F-60640 Golancourt  
Tél.: +33 3 44 43 44 43

**ROPA** France - Janville  
1 rue Pierre et Marie Curie - F-28310 Janville  
Tél.: +33 2 37 28 37 28



[ropa-france@orange.fr](mailto:ropa-france@orange.fr)



[www.ropa-france.fr](http://www.ropa-france.fr)



[ropafrance\\_sarl](https://www.facebook.com/ropafrance_sarl)



[ROPA France](https://www.instagram.com/ROPA_France)